



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## OXY STOP

### PRODUCT BESCHRIJVING

Roestvormer voor metaal.  
Dringt in de roest na verwijdering van de losse roest.  
Neutraliseert, stabiliseert en vormt de ijzeroxides om in een water-onoplosbare metaal-organische verbinding.  
Stabiliseert de flash roest.  
Hechttingspromotor voor laksystemen.  
0% VOC.

### VOORBEHANDELING

Verwijder olie, losse roest en walshuid met behulp van één staalborstel.  
In corrosieve en marine omgeving bevat het roest oplosbare zouten : verwijder deze met klaar water voor aanwending van Oxy Stop. Het oppervlak mag vochtig zijn. Niet geroeste delen afschermen.

### MISE EN OEUVRE

#### **Aanwending :**

Oxy Stop is gebruiksklaar. Uitsluitend op het roest aanwenden. Niet geroeste delen afschermen.  
Eén enkele dunne laag volstaat. Vermijd elke overmaat. Gebruik bij voorkeur een harde borstel. Oxy Stop kan ook met een rol aangewend worden. Gebruik Oxy Stop nooit onder 0°C. Oxy Stop kan ook op een vochtig oppervlak aangewend worden.

#### **Reactie :**

Nooit overschilderen gedurende de reactie van Oxy Stop met het roest. De reactie duurt 3 uur en kenmerkt zich door een blauw-zwarte kleur van het oppervlak. Verwijder onmiddellijk Oxy Stop aangebracht op geschilderde en niet geroeste delen van het oppervlak door reinigen met spons, vochtig doek, waterstraal of gedenatureerde methanol.

#### **Verfsystemen :**

Oxy Stop is geen verf. Bescherm het behandelde oppervlak met een verfsysteem.  
De eerste verflaag niet aanbrengen voor 3 uur minimum en alvorens de blauw-zwarte kleur zichtbaar is.  
Het verftype en het aantal lagen is afhankelijk van de agressiviteit der omgeving. De meeste antiroestverven kunnen aangewend worden met uitzondering van zinkrijke verven.

### RICHTLIJNEN

Neem de gebruikelijke voorzorgen om b.v. bij onvoorziene regen, blauw-zwarte vlekken te vermijden op vloer, betonnen, onderbouw, geschilderde oppervlakken, enz.; beschermen met papier, plastic, enz.  
Verwijder eventuele vlekken op handen of oppervlakken door het spoelen met een oplossing van 1% natriumhypochloriet (1 l javelwater in 4 l water). Indien het product in aanraking komt met de ogen, onmiddellijk spoelen met een oplossing van 1 %natriumbicarbonaat.  
Niet inslikken. Vermijd contact met huid en ogen.  
Het gereedschap met water reinigen na gebruik.

---

#### **S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met water.

## EIGENSCHAPPEN

Verbruik :  $\pm 25\text{m}^2/\text{ltr}$

Kleur : Beige - wordt blauwzwart na reactie met ijzeroxides.

## BEWARING

Beschutten tegen zon. Maximum 40°C. De verpakking zorgvuldig sluiten na gebruik.

Bewaringsduur : minimum 12 maanden. Voor opslag en hantering, gebruik steeds plastichouders en verpakking.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)